

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 58»  
(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58») г. Находка

АКТ  
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от 18.08.2023 г.  
Находка  
(город)

Владелец: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 58» г. Находка

Адрес установки: Озерный бульвар, 3

Вид осмотра

функциональной

(функциональный, ежегодный основной, внеочередной)

Характеристика поверхности игровой площадки:

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
I Участок					
	Веранда	В норме	—	—	—
	Горка	В норме	—	—	—
	Карусель	В норме	—	—	—
	Столик «Солнышко»	В норме	—	—	—
	Песочница	В норме	—	—	—
	Скамейка 1	В норме	—	—	—
	Скамейка 2	В норме	—	—	—
	Урна	В норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	В норме	—	—	—

<b>II Участок</b>					
	Веранда	в норме	—	—	—
	Песочница	в норме	—	—	—
	Скамейка «Крокодил» 1	в норме	—	—	—
	Скамейка «Крокодил» 2	в норме	—	—	—
	Стол «Прайм»	в норме	—	—	—
	Домик «Карета»	в норме	—	—	—
	Спорткомплекс лабиринт «Мини»	в норме	—	—	—
	Игровой комплекс «Паровозик» с горкой	в норме	—	—	—
	Урна	в норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	в норме	—	—	—
<b>III Участок</b>					
	Веранда	в норме	—	—	—
	Песочница	в норме	—	—	—
	Скамейка «Крокодил» 1	в норме	—	—	—
	Скамейка «Крокодил» 2	в норме	—	—	—
	Игровой комплекс «Машинка» с горкой	в норме	—	—	—
	Домик «Карета»	в норме	—	—	—
	Спорткомплекс Лабиринт	в норме	—	—	—
	Стол «Солнышко»	в норме	—	—	—
	Урна	в норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	в норме	—	—	—
<b>IV Участок</b>					
	Веранда	в норме	—	—	—
	Песочница	в норме	—	—	—
	Скамейка «Львенок» 1	в норме	—	—	—
	Скамейка «Львенок» 2	в норме	—	—	—
	Стол «Солнышко»	в норме	—	—	—
	Домик «Карета»	в норме	—	—	—
	Урна	в норме	—	—	—

	Ящик для игрушек	В норме	—	—	—
<b>V Участок</b>					
	Веранда	В норме	—	—	—
	Песочница	В норме	—	—	—
	Скамейка «Львенок» 1	В норме	—	—	—
	Скамейка «Львенок» 2	В норме	—	—	—
	Столик «Прайм»	В норме	—	—	—
	Домик «Карета»	В норме	—	—	—
	Горка пластмассовая	В норме	—	—	—
	Спорткомплекс Лабиринт	В норме	—	—	—
	Урна	В норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	В норме	—	—	—
<b>VI Участок</b>			—	—	—
	Веранда	В норме	—	—	—
	Песочница	В норме	—	—	—
	Скамейка 1	В норме	—	—	—
	Скамейка 2	В норме	—	—	—
	Столик «Солнышко»	В норме	—	—	—
	Домик «Карета»	В норме	—	—	—
	Игровой комплекс «Машинка» с горкой	В норме	—	—	—
	Урна	В норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	В норме	—	—	—
<b>VII Участок</b>					
	Веранда	В норме	—	—	—
	Песочница	В норме	—	—	—
	Скамейка 1	В норме	—	—	—

	Скамейка 2	в норме	—	—	—
	Столик «Прайм»	в норме	—	—	—
	Спорткомплекс Лабиринт	в норме	—	—	—
	Домик «Карета»	в норме	—	—	—
	Урна	в норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	в норме	—	—	—
<b>VIII Участок</b>					
	Веранда	в норме	—	—	—
	Песочница	в норме	—	—	—
	Скамейка «Львенок» 1	в норме	—	—	—
	Скамейка «Львенок» 2	в норме	—	—	—
	Столик	в норме	—	—	—
	Игровой комплекс с горкой	в норме	—	—	—
	Домик «Карета»	в норме	—	—	—
	Урна	в норме	—	—	—
	Ящик для игрушек	в норме	—	—	—
<b>«Спортивная площадка»</b>					
	Альпийская горка	в норме	—	—	—
	Жираф – лестница	в норме	—	—	—
	Бум «Детские следы»	в норме	—	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования

подтверждают  
(подтверждают / не подтверждают)

его комплектность, соответствие эксплуатационной

документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

**Ответственный исполнитель**

заведующий хозяйством  
(должность)

ЕА  
(личная подпись)

Еременко Е.А.  
(инициалы, фамилия)